

MAJ_7806_7807_7808_7845

MISE A JOUR DES MESUREURS DE CHAMPS 7806/7807/7808/7809/7845/7846/7847

Le logiciel peut être mis à jour facilement pour obtenir de nouvelles fonctionnalités.
Cette mise à jour se fait par une clé mémoire USB.

Télécharger sur notre site Internet (www.sefram.fr), la mise à jour **FIRM_vX.X.BIN**
<http://www.sefram.com/mises-a-jour-logicielles.html>

Insérer une clé mémoire USB sur votre PC.

Copier ce fichier à la racine de la clé.

Retirer la clé USB de votre ordinateur.


Mettre en marche votre appareil : assurer vous que l'autonomie de la batterie est suffisante (> 30%)
mieux relier l'appareil au secteur avec l'adaptateur fourni.

Appuyer sur la touche Boite à outils



jusqu'à obtenir la page Configuration.

Vérifier que le port USB actif est le port USB A et que rien ne soit connecté sur le port USB mini B.



Insérer la clé mémoire USB dans le connecteur de l'appareil



La mise à jour démarrera après 10 secondes ; ne pas retirer la clé mémoire pendant ce temps.

Attention : ne pas éteindre l'appareil pendant la procédure de mise à jour

La mise à jour dure environ 3 minutes et 30 secondes.

A la fin de la mise à jour, l'appareil vous invite à faire un Arrêt /



Marche

Le logiciel est chargé dans votre appareil.

Des messages d'erreur peuvent apparaître, ne pas en tenir compte.